



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СШ №3»

Н.П. Старкова

«25» июня 2021 год

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №1**

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3»;

Адрес объекта: 628624, Российская Федерация, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, Мира 76 «б»

Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание: производственная деятельность осуществляется на 4 этажах, общая площадь 8571,2 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да, площадь: 4,006 га;

Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта: Нет данных;

Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего: Нет данных,

Капитального: Нет данных;

Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3», (МБОУ «Средняя школа №3»);

Юридический адрес организации (учреждения):

628624, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 76 «б»

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление;

Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная;

Территориальная принадлежность: муниципальная;

Вышестоящая организация:

Департамент образования администрации города Нижневартовска;

Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

628615, Российская Федерация. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,

г.Нижневартовск, ул. Дзержинского 15, телефон: (8-3466)43-75-29 факс: 8(3466) 43-66-20, электронный адрес:

do@n-vartovsk.ru;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности: образование

Виды оказываемых услуг: ведение образовательной деятельности;

Форма оказания услуг:

На объекте;

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети;

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития; инвалиды с нарушениями опорно- двигательного аппарата.

Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 1450 человек, вместимость - 850 человек, пропускная способность - 1450 человек;

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да;

3. Состояние доступности объекта

Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

От остановки Военкомат по ул. Мира, по направлению к ул. Дружбы Народов, маршруты: Автобусы - № 5; 10,13
Маршрутные такси - 5к,13к,10к;2

От остановки Федеральное казначейство по улице Дружба Народов, по направлению к ул. Мира маршруты:
Автобусы - №4,11,17

Маршрутные такси - 8, 11 к, 17, 22, 27;

От остановки Восточная в сторону Мира, маршруты:

Автобусы - №21, 103

Маршрутное такси - 32

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

От остановки Военкомат по ул. Мира, по направлению к ул. Дружбы Народов, маршруты: Автобусы - № 5; 10,13

От остановки Федеральное казначейство по улице Дружба Народов, по направлению к ул. Мира маршруты:
Автобусы - №4,11,17

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления (<http://www.patp2-nv.ru/monitoring/>) (<http://www.patp!.ru/map/index.php>))

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

От остановки Военкомат по ул. Мира, по направлению к ул. Дружбы Народов, расстояние: 120 м;

От остановки Федеральное казначейство по улице Дружба Народов, по направлению к ул. Мира, расстояние 250 м;

От остановки Восточная в сторону Мира, расстояние – 200 м;

время движения (пешком) от остановки Военкомат по ул. Мира, по направлению к ул. Дружбы Народов, время: 5-7 мин;

От остановки Федеральное казначейство по улице Дружба Народов, по направлению к ул. Мира, время: 7-10 мин;

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): От остановки Военкомат по ул. Мира, по направлению к ул. Дружбы Народов - да, от остановки Восточная в сторону Мира - да; От остановки Федеральное казначейство по улице Дружба Народов, по направлению к ул. Мира – да.

Перекрестки: Есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением);

Информация на пути следования к объекту: нет;

Перепады высоты на пути: Есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2016; дополнительно - асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта);

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№	Категория инвалидов (<i>вид нарушения</i>)	Вариант организации доступности объекта (<i>формы обслуживания</i>)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (С), ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У) ВИД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД- временно недоступно

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И (Доступно частично избирательно)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий
2	Вход (входы) в здание	Текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
	Все зоны и участки	—

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2021-2025; в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации;

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В для инвалидов (К,О,С,Г,У);**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **ДЧ-В (доступно частично всем);**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные подразделения);

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru; www.tismgr.admhmao.ru);



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СШ №3»

Н.П. Старкова

«24» июня 2021 г.

**Анкета
к паспорту доступности ОСИ №1**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3»;

1.2. Адрес объекта:

628624, Российская Федерация, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, Мира 76 «б»

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: производственная деятельность осуществляется на 4 этажах, общая площадь 8571,2 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да, площадь: 4,006 га;

1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта: Нет данных;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего: Нет данных,

Капитального: Нет данных;

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3», (МБОУ «Средняя школа №3»);

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

628624, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, Мира 76 «б»;

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Оперативное управление;

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):

Государственная;

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): Муниципальная;

1.11. Вышестоящая организация:

Департамент образования администрации города Нижневартовска;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск, ул. Дзержинского 15, телефон: (8-3466)43-75-29 факс: 8(3466) 43-66-20, электронный адрес: do@n-vartovsk.ru;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: Образование/
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Ведение образовательной деятельности;
- 2.3. Форма оказания услуг: На объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития;
- 2.6. Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 1450 человек, вместимость - 1450 человек, пропускная способность - 1450 человек;
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да;

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

От остановки Военкомат по ул. Мира, по направлению к ул. Дружбы Народов, маршруты: Автобусы - № 5; 10,13
Маршрутные такси - 5к,13к,10к;2

От остановки Федеральное казначейство по улице Дружба Народов, по направлению к ул. Мира маршруты:
Автобусы - №4,11,17

Маршрутные такси - 8, 11 к, 17, 22, 27;

От остановки Восточная в сторону Мира, маршруты:

Автобусы - №21, 103

Маршрутное такси - 32

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

От остановки Военкомат по ул. Мира, по направлению к ул. Дружбы Народов, маршруты: Автобусы - № 5; 10,13

От остановки Федеральное казначейство по улице Дружба Народов, по направлению к ул. Мира маршруты:
Автобусы - №4,11,17

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления (<http://www.patp2-nv.ru/monitoring/>) (<http://www.patp!.ru/map/index.php>))

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

От остановки Военкомат по ул. Мира, по направлению к ул. Дружбы Народов, расстояние: 120 м;

От остановки Федеральное казначейство по улице Дружба Народов, по направлению к ул. Мира, расстояние 250 м;

От остановки Восточная в сторону Мира, расстояние – 200 м;

3.2.2. время движения (пешком) от остановки Военкомат по ул. Мира, по направлению к ул. Дружбы Народов, время: 5-7 мин;

От остановки Федеральное казначейство по улице Дружба Народов, по направлению к ул. Мира, время: 7-10 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): От остановка Военкомат по ул. Мира, по направлению к ул. Дружбы Народов - да, от остановки Восточная в сторону Мира - да; От остановки Федеральное казначейство по улице Дружба Народов, по направлению к ул. Мира – да.

3.2.4. Перекрестки: Есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением);

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2016; дополнительно - асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта);

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (<i>вид нарушения</i>)	Вариант организации доступности объекта (<i>формы обслуживания</i>) *
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (С), ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У) ВИД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ЦП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД- временно недоступно

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И (Доступно частично избирательно)

4.Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий
2	Вход (входы) в здание	Текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
	Все зоны и участки	—

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2021-2025; в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации;

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (Доступно частично избирательно); Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

ДЧ-И (Доступно частично избирательно)

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные подразделения);

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru; www.tismgr.adhmao.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты от 25.06.2021 года
2. Акта обследования объекта: акт №1 от 24.06.2021 года
3. Решения комиссии от 24.06.2021 года

Руководитель
рабочей группы директор МБОУ «СШ №3» Старкова Н.П.



Члены рабочей группы:
Зам.директора по АХР Афонина Н.А.



Зам.директора по безопасности Цыганов П.М.



Специалист по охране труда Пещерова Н.А.



В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов _____ Ершов Д.В.



Решение комиссии:

От 24 июня 2021 года

Комиссия в составе:

Председатель комиссии директор МБОУ «СШ №3» Старкова Н.П.

Члены комиссии:

Специалист по охране труда Пещерова Н.А.

Зам.директора по АХР Афолина Н.А.

Зам. директора по безопасности Цыганов П.М.

Цели:

Определение текущего состояния доступности ОСИ для инвалидов всех категорий и представителей МГН.

Задачи:

Определение текущего уровня доступности объекта, разработка мероприятий, в том числе компенсирующих, направленных на повышение уровня доступности ОСИ, с соблюдением «разумного применения» и «Универсального дизайна», действующего законодательства РФ, регламентирующего данную категорию.

Выводы и предложения:

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» организации, независимо от организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

На основании выявленных в процессе фотофиксации фактов, необходимо провести работы, направленные на формирование доступности объекта и услуг нормативным требованиям досягаемости мест целевого посещения, безопасности путей движения, своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, удобства и комфорта окружающей среды МГН, а также организация условий по предупреждению причинения.



График проведения работ по адаптации

Год	Квартал	Управленческое решение (план работ по адаптации)		Примечание
		Перечень мероприятий (таблица 4.14.2, 4.3, 4.4)	Пункт перечня	
2022	2-3	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Выполнить нанесение контрастной маркировки входной калитки, обеспечить монтаж тактильных напольных указателей	
2022	2-3		Нанесение визуальной, контрастной маркировки на бордюры	
2025	4	Вход (входы) в здание	Установка пандуса	При наличии финансирования
2025	3		Установка перил ограждения на входе	При наличии финансирования
2023	3		Обустройство противоскользящей полосы	При наличии финансирования
2024	2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Смонтировать поручни на лестнице (на путях эвакуации)	При наличии финансирования
2021	4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры	
2025	3	Санитарно-гигиенические помещения	Обеспечить наличие дополнительного вспомогательного оборудования, необходимого для самостоятельного использования санитарных узлов	При наличии финансирования

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающие к зданию Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3», 628624, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 76 «б»

№	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2,3,4	Отсутствует контрастная маркировка входной калитки; Отсутствует тактильно контрастные напольные указатели	С	Выполнить нанесение Контрастной маркировки входной калитки, обеспечить монтаж тактильных напольных указателей;	- Контрастная маркировка входной калитки (яркая, контрастная покраска опорных столбов калитки и нанесение контрастной, поперечной полосы на полотне самой калитке, на высоте не ниже 1,2 м., не выше 1,5 м.); Дополнительно: Обустроить перед входом (выходом) тактильно-контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему, их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН., выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Их следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия (доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п.). Глубина

								предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (СП 59.13330.2016 п. 5.1.10);
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1,2,3	Отсутствует визуальная, контрастная маркировка ограждений путей движения, бордюрных камней; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2016; Асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта	К, О, С	Нанести визуальную, Контрастную маркировку; привести в норму, согласно требований СП 59.13330.2016 высоты перепадов тротуаров и иных путей движения к объекту; Асфальтное покрытие, Расположенное на путях следования привести в соответствие требованиям ГОСТ 33150- 2014 Дороги Автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек.	Нанести контрастную маркировку путей движения на территории объекта, а именно, контрастная маркировка ограждения (забора), бордюрных камней методом окрашивания. Разместить таблички в соответствии с ГОСТ 52131-2019
1.3	Лестница наружная	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус наружный	нет	-	-	-	-	-	-

1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	
	Общие требования	нет	-	-	Отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2016; Бетонное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта	К, О, С	Нанести визуальную, контрастную маркировку; привести в норму, согласно требований СП 59.13330.2016 высоты перепадов тротуаров и иных путей движения к объекту; Бетонное покрытие, расположенное на путях следования привести в соответствии с требованиями ГОСТ 33150-2014	Определить круг собственников территорий, на которых расположены пути движения от ближайшей ООТ. Сообщить, собственникам территорий на путях движения от ООТ к объекту, о необходимости незамедлительно привести подконтрольные им участки, в соответствии с требованиями СП и ГОСТ, в связи с оказанием на объекте услуг для людей с инвалидностью и МГН, так как при следовании к объекту для получения услуги возникает риск причинения вреда здоровью людей с инвалидностью и МГН.

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающие к зданию (участок)	ДП-И (К, О, С, Г, У)		1-3	Технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

I Результаты обследования

2. Входа (входов) в здание: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3»; 628624, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 76 «б»

№	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	—	4	Отсутствует система направления потоков Движения посетителей и Учащихся	С, О	Привести в соответствие требованиям СП. 59.13330.2016. п. 5., п.5.1., ГОСТ Р 51261, СП 118.13330.2012 п. 6.17* ограждение лестницы входной группы объекта	- Для обеспечения системы направления потоков движения посетителей и учащихся, в рамках исполнения ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТР 12.2.143-2009 произвести установку ограждения маршевых лестниц, расположенных на входных группах, с установкой нетравмирующих завершений, с удлинением в приделах 0,3 м., относительно марша лестницы (СП. 59.13330.2016. п. 5, п.5.1. ГОСТР 51261).

2.2	Пандус (наружный)	Нет	—	—	Требуется Организация пандуса для обеспечения доступа людей с инвалидностью категории «К»	К	Предусмотреть Возможность установки пандуса (определить конструктив и исполнение исходя из условий затесненности)	Установить пандус откидной или пространственной конструкции определив конструктивные особенности и исполнение исходя из условий затесненности, особенностей застройки, пролегания коммуникаций и т.д.)
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	—	—		К, С, Г, О, У		
2.4	Дверь (входная)	Есть	—	4,5	Отсутствует контрастная маркировка	К, С, Г, О, У	Обеспечить контрастную маркировку дверных проемов всех помещений, участвующих в процессе предоставления услуг людям с инвалидностью и МГН	- Нанести контрастную маркировку дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема; - Нанести контрастную маркировку ручек двери; Установить доводчики на двери с усилием не превышающем 50 Нм.
2.5	Тамбур	Есть	—	6,7,8,9		К, С	Обеспечить установку поручней на лестницу в тамбуре Обеспечить контрастную маркировку дверных проемов	- Установить поручни на лестницу с выходом на 0,3 имеющее не травмирующее окончание на высоте 0,9 м - Нанести контрастную маркировку дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема;

III. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О, У, К,С)	—	4-9	Текущий ремонт;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

I Результаты обследования

Путь (пути) движения внутри здания: в здание: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3»; 628624, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 76 «б»

№	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	—	14,15,16, 17,18	Ширина путей движения не соответствует требованиям СП 59.13330.2016	К, С, Г, О, У	Технические решения не возможны	

3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	—	10,11,12	Перила лестничных маршей не соответствуют предъявляемым требованиям СП	С, О	<p>Предусмотреть возможность замены перильного ограждения лестничных маршей с приведением в соответствие действующим требованиям ГОСТ и сводов правил, регламентирующих данную категорию; После проведения вышеуказанных работ, обеспечить наличие тактильноконтрастной и контрастной маркировки лестничных маршей</p>	<p>- Требуется замена ограждения маршевых лестниц, расположенных между этажами здания, с установкой одноуровневых поручней (высота 0,9 м.) снабженных нетравмирующим завершением, с удлинением в пределах 0,3 м., относительно марша лестницы</p> <p>- Обустройство противоскользящей полосы на проступях ступеней каждого лестничного марша. Краевые ступени лестничного марша обустроить одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем ступени - от 0,03 до 0,04 м. Промежуточные нейтральный либо в тон поверхности проступи (СП 59.13330.2016 п. 5.1.12);</p> <p>Дополнительно: 59.13330.2016. - Перила каждого лестничного марша обеспечить тактильными указателями продолжительности пути, расположенными по схеме -I, II, III (Где I - начало пути, II - середина пути, III-окончание пути.</p>
-----	--------------------------	------	---	----------	--	------	--	--

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-					
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	-	-				
3.5.	Дверь	есть	-	19	Частично отсутствует контрастная маркировка	С	Обеспечить контрастную маркировку дверных проемов всех помещений, участвующих в процессе предоставления услуг людям с инвалидностью и МГН	- Нанести контрастную маркировку дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема; - Нанести контрастную маркировку ручек двери;
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	10,11,12		К.О.С.Г.У	Обеспечить размещение тактильных табличек Предусмотреть возможность замены перильного ограждения лестничных маршей с приведением в соответствие действующим требованиям ГОСТ и сводов правил, регламентирующих данную категорию	- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «эвакуационный выход» размером не менее 200х200 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150х150 мм с размещением на путях движения по направлению к эвакуационным выходам; Требуется замена ограждения маршевых лестниц, расположенных между этажами здания, с установкой одноуровневых поручней (высота 0,9 м.) снабженных нетравмирующих завершением, с удлинением в пределах 0,3 м., относительно марша лестницы

	Общие требования к зоне	есть	-	-	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016 не выявлено	К.О.С.Г.У	-	-
--	-------------------------	------	---	---	---	-----------	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ (К) ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	10-19	Текущий ремонт;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3»; 628624, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 76 «б»

№	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	—	19,20,21	Отсутствует специализированное оборудование для обеспечения доступа к услуге, людей с инвалидностью категорий С, Г	С,Г	Обеспечить наличие специализированного оборудования для обеспечения доступа к услуге, людей с инвалидностью категорий С, Г	- Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петель, для обеспечения доступа к информации для пациентов, имеющих инвалидность по зрению и слуху;
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	—	21		***		

4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.6	Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-
4.7	Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	Есть	-	-	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);	Обеспечить вспомогательного оборудования (увеличители, линзы Френеля и д.р.) инвентаря.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	—	19-20	Текущий ремонт;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенических помещений: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3»; 628624, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 76 «б»

№	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	—	—	В туалете: Отсутствует пространство, снабженное поручнями (опорными/откидными) для организации зоны пересаживания для людей с инвалидностью категории «К», раковина имеет постамент, затрудняющий доступ категории «К», отсутствуют крючки для одежды и костылей. Отсутствует Кнопка вызова	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016); обеспечить наличие дополнительного, вспомогательного оборудования, необходимого для самостоятельного использования кабины уборной людьми с различными нозологиями инвалидности	- Обеспечить наличие стационарных, откидных опорных поручней для организации туалетной комнаты общего пользования для нужд людей с инвалидностью категорий: К, О, С (поручни размещаются по обеим сторонам унитаза. Уточнение: один поручень откидной, один стационарный, со стороны откидного поручня, на расстоянии 0,8 м (пространство для инвалида колясочника), в целях организации зоны пересаживания, устанавливается дополнительный опорный стационарный поручень (с креплением в стену либо пол, на высоте 0,75 - 0,8 м., от уровня пола)); Раковину, в санитарной кабине, необходимо заменить на специализированную, с монтажом поручня.

					помощи автоматическая сушилка для рук, тактильно-информационные компоненты			Дополнительно предусмотреть установку крючков для одежды, держателей для трости и костылей, специализированных локтевых смесителей, автоматических сушилок для рук. В специализированной кабине предусмотреть свободное пространство диаметром 1,4 м., необходимого для маневрирования кресла, коляски; Разместить кнопку вызова помощника (в составе системы вызова помощника). - Разместить мнемосхему санузла возле входа в помещение, со стороны открывания двери (расположения ручки двери) на высоте 1,2-1,6 метра, с указанием расположения объектов внутри помещения; - - Размещение тактильных табличек.
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	Нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,Г,У,О) ВНД (К)	—	—	текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования

6. Системы информации на объекте: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3»; 628624, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 76 «б»

№	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	-	17,18,22	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К, О, Г, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);	Обеспечить наличие в составе системы навигации на объекте (световой маяк; информационные таблички и т.д.), фотолюминесцентной эвакуационной системы с размещением на путях движения и эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью и МГН;
6.2	Акустические средства	Есть	-	-	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К, О, С, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);	- Обеспечить наличие в составе системы навигации на объекте (звуковой маяк); - Обеспечить наличие вспомогательных устройств для безбарьерного общения с людьми с инвалидностью категории «Г»;

6.3	Тактильные средства	Есть	-	14,22		С		-
	Общие требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, Г, С, У)	...	17,18,22	Текущий ремонт;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ♦♦указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Результаты фотофиксации



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4




Фото 5



Фото 6




Фото 7



Фото 7/1



Фото 8



Фото 9



Φoto 10



Φoto 11



Φοτο 12



Φοτο 13



Фото 16



Фото 15



Фото 14

Фото 17



Фото 18





Φοτο 19



φοτο 20



Фото 21



Фото 22